





1. NOVO RECURSO PARA MARCAÇÃO DE DEFEITO DE MEDIÇÃO

O alarme do **tipo 06 – lógico** do subtipo **04 – Registrador**, implementado nas telemetrias da CAS Tecnologia, tem contribuído para a identificação dos medidores com defeito que retroagem o registrador, principalmente para clientes BT Indireto e BT 200A. A partir dessa versão é possível habilitar, por tipo de medição, a funcionalidade que irá marcar o medidor com **defeito na medição** quando esse alarme ocorrer.

A funcionalidade por **Padrão**, está desabilitada para qualquer tipo de medição. Para habilitá-la, basta alterar o cadastro do tipo de medição, disponível em **Grupo A > Cadastros > Adicional > Tipo de medição**, escolhendo a opção **Habilitado** em **Verificação de Descarte**:



Com essa funcionalidade habilitada, a marcação de defeito ocorrerá quando existir uma ocorrência desse alarme. A informação de defeito na medição será apresentada na tela **Resumo do Medidor** e no **Relatório de Leituras** (acessado através do **Grupo A > Resumo do medidor > Análise > Leituras > Registrador**).



Serial	07208115	Canais disponíveis	21
Identificação	07208115	Fabricante	Power Measurement
CCEE	Cadastro: 27/04/2010 00:00:00 a 27/04/2099 00:00:00	Modelo	Landis SAGA 1000 1681
Efetivo		Carga de Programa	71,25
Últimas faturas	17/04/2018 00:00 e 20/03/2018 00:15	Versão de Hardware	06.81
RTP	Cadastro: 1/1 Lido: 1/1	Protocolo	ABNT Rev. 2000
RTC	Cadastro: 1/1 Lido: 1/1	Ligação	Delta
KE	Cadastro: 1/1 Lido: 3/10	Monitoração	3 Elementos
Função	Principal	Integração Faturamento	Sim
Chave Externa 1	0400108910	Importar memória de massa	Sim
MEDIDOR COM DEFEITO DE MEDIÇÃO	27/04/2018 04:21:48	Habilitação de corte/religa	Desabilitado
		Estado de corte	Indefinido
		Status de Instalação	Não informado

Telemetria	Cliente	Ponto de Medi...	Eventos	Arquivos	Requisições	Anotações
SSN	8955310329961863565					
MIN	21984898969					
IMEI	8955310329961863565					
Tipo	Desconhecido					
Comunicação	GSM					
Informação						
Protocolo						
Canais						
Perfil de Agendamento						



A marcação de defeito na medição é permanente em um medidor provisionado. Caso o medidor seja retirado de campo para conserto, é necessário seguir o procedimento padrão para a substituição do mesmo, sendo que a marcação de defeito permanecerá junto ao histórico desse medidor no momento da instalação. Caso seja possível reparar o medidor, ao ser provisionado em outro ponto de medição, a marcação de defeito na medição não aparecerá nesse novo cadastro.

Além da marcação em tela, foi desenvolvido um novo relatório que permite listar de forma massiva os medidores que estão com a marcação de defeito, conforme descrito abaixo.

2. RELATÓRIO DE MEDIDORES COM DEFEITO NA MEDIÇÃO

Esse relatório permite extrair de forma massiva a lista de medidores que estão marcados com defeito na medição. Disponível em **Grupo A > Relatórios > Relatório de Medidores com Defeito na Medição**.

Relatório de Medidores com Defeito de Medição

Filtros

Controlador: Medidor:
Cliente: Data Inicial:
Ponto de Medição: Data Final:

Página 1 de 1 1 - 1 | Total 1

Controlador	Cliente	Ponto de Medição	Medidor (serial)	Data Inicial	Data Final	Data/Hora do Defeito
CAS-Tecnologia	UC400108910	UC400108910	07208115	27/04/2010	27/04/2099	27/04/2018 04:21:48